



IDENTIFICARE		
1. Adresa poștală: sat Stroiești, com. Arcani		2. Corp de clădire: -
3. REGIM JURIDIC DE PROTECȚIE		
3.1. Casa de lemn "Brădiceanu"		GJ-II-m-B-09391
3.2. Nu este componentă a unei zone protejate		-
3.3. Observații		-
4. Regim de proprietate: Proprietate privată		
5. FUNCȚIUNE;UTILIZARE: locuire		
6. INF. RELEVANTE PTR. REGLEMENTĂRILE DE INTERVENȚIE:		
6.1. Planuri istorice / Studii de specialitate / Releveu / relevee din anul / anii (dacă există): NU		
6.2. Inspekția vizuală (2019): arhitect Severică Mitrache		
6.3. Date: Sec. XIX conform LMI		
7. ASECTE RELEVANTE PENTRU REGLEMENTĂRILE DE INTERVENȚIE (RLU)		
	Existent	Recomandări
7.1. Arhitect.	Tip construcție:	
	Materiale de construcție:	Invelitoare : Șarpantă :
	Valoare arhitecturală: Nula	
7.2. De detal.	Finisaje: -	
	Decorații: -	
	Inscripții: -	
7.3. St. fizică	Disparuta	
7.4. Valoare culturală complexă: Nula		
8. INTERVENȚIE RECOMANDATĂ PENTRU PĂSTRAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE		
8.1. Clădire	DECLASARE	
8.2. fațade spații publ.	-	
8.3. fațade spații priv.	-	
8.4. curte	-	

9. Observații: Casa monument istoric a disparut la o perioada pe care nu o putem preciza, cel mai probabil aceasta fiind demolata de catre proprietar. Din aceasta cauza propunem declasarea monumentului istoric.

10. Data: 2019