


Fisa 5. CASA 2



IDENTIFICARE		
1. Adresa postala: sat Arcani, comuna Arcani		2. Corp de cladire: principal
3. REGIM JURIDIC DE PROTECTIE		
3.1. Casa		
3.2. Nu este componenta a unei zone protejate		-
3.3. Observatii		-
4. Regim de proprietate: Domeniu privat		
5. FUNCȚIUNE;UTILIZARE: LOCUIRE		
6. INF. RELEVANTE PTR. REGLEMENTARILE DE INTERVENTIE:		
6.1. Planuri istorice / Studii de specialitate / Relevu / relevee din anul / anii (daca exista): nu		
6.2. Inspectia vizuala (2019): arhitect Severică Mitrache		
6.3. Datare: inc. de sec XX		
7. ASPECTE RELEVANTE PENTRU REGLEMENTARILE DE INTERVENTIE (RLU)		
	Existent	Recomandări
7.1. Arhitect.	Tip construcție: Parter inalt	
	Materiale de constructie: caramida/lemn/piatra	Invelitoare : Tigla Sarpanta : lemn
	Valoare arhitecturala: Mare	
7.2. De detal.	Finisaje: tencuiala/vopsitorie/zugraveala/etc	Intretinere
	Decoratii:	
	Inscriptii: -	
7.3. St. fizica	Buna	
7.4. Valoare culturala complexa: mare		
8. INTERVENTIE RECOMANDATĂ PENTRU PĂSTRAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE		
8.1. Cladire		Restaurare si intretinere
8.2. fatade spatii publ.		-
8.3. fatade spatii priv.		-
8.4. curte		-
9. Observatii: Casa are o arhitectura tipica pentru zona din care face parte.		
10. Data: 2019		