


# 1. CASA DE LEMN ELISAVETA RAȘOVEANU

Sat Arcani, comuna Arcani - inc.sec.XIX

## FIȘA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE



### 1.IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI 2015	GJ-II-m-B-09208
1.2.	Categorie	Arhitectură
1.3.	Denumire oficială	CASA DE LEMN ELISAVETA RAȘOVEANU

### 2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Judet	GORJ
2.3.	Localitate	Comuna Arcani, Sat Arcani
2.4.	Cod poștal	-
2.5.	Stradă, număr actuale	-
2.6.	Localitate anterioară	-
2.7.	Stradă, număr anterioare	-
2.8.	Coordonate geografice	45°04'31"N; 23°08'02"E
2.8.1.	Referinte geografice	-
2.8.2.	Identificare cartografică	NU
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	Stereo 70

2.8.4.	Coordonate X, Y	COORDONATE ZONĂ PROTECȚIE MONUMENT:																																																			
		<table> <tr> <th>Nr. Pct.</th><th>X(m)</th><th>Y(m)</th></tr> <tr><td>10</td><td>399987,86</td><td>353029,40</td></tr> <tr><td>11</td><td>399957,93</td><td>353031,92</td></tr> <tr><td>12</td><td>399953,52</td><td>353031,02</td></tr> <tr><td>13</td><td>399954,46</td><td>353049,70</td></tr> <tr><td>14</td><td>399956,77</td><td>353101,14</td></tr> <tr><td>15</td><td>399956,71</td><td>353113,88</td></tr> <tr><td>16</td><td>399961,49</td><td>353142,80</td></tr> <tr><td>17</td><td>399962,58</td><td>353152,87</td></tr> <tr><td>18</td><td>399966,91</td><td>353192,95</td></tr> <tr><td>19</td><td>399967,50</td><td>353198,37</td></tr> <tr><td>4</td><td>399974,64</td><td>353198,35</td></tr> <tr><td>3</td><td>399987,74</td><td>353198,35</td></tr> <tr><td>20</td><td>400001,43</td><td>353196,91</td></tr> <tr><td>21</td><td>399991,75</td><td>353115,31</td></tr> <tr><td>22</td><td>399991,98</td><td>353103,13</td></tr> <tr><td>23</td><td>399989,77</td><td>353059,54</td></tr> </table> <p><b>Aria = 5714,02mp; Perimetru = 401,22m</b></p>	Nr. Pct.	X(m)	Y(m)	10	399987,86	353029,40	11	399957,93	353031,92	12	399953,52	353031,02	13	399954,46	353049,70	14	399956,77	353101,14	15	399956,71	353113,88	16	399961,49	353142,80	17	399962,58	353152,87	18	399966,91	353192,95	19	399967,50	353198,37	4	399974,64	353198,35	3	399987,74	353198,35	20	400001,43	353196,91	21	399991,75	353115,31	22	399991,98	353103,13	23	399989,77	353059,54
Nr. Pct.	X(m)	Y(m)																																																			
10	399987,86	353029,40																																																			
11	399957,93	353031,92																																																			
12	399953,52	353031,02																																																			
13	399954,46	353049,70																																																			
14	399956,77	353101,14																																																			
15	399956,71	353113,88																																																			
16	399961,49	353142,80																																																			
17	399962,58	353152,87																																																			
18	399966,91	353192,95																																																			
19	399967,50	353198,37																																																			
4	399974,64	353198,35																																																			
3	399987,74	353198,35																																																			
20	400001,43	353196,91																																																			
21	399991,75	353115,31																																																			
22	399991,98	353103,13																																																			
23	399989,77	353059,54																																																			

### 3.TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	-
3.1.1.	Proprietate publică de interes județean	-
3.1.2.	Proprietate privată a statului	-
3.2.	Mixt	-
3.3.	Privat	Da

### 4.DATARE

4.1.	Epocă	Sec. XIX
4.1.1.	Datare început	Sec. XIX conform LMI
4.1.2.	Datare sfârșit	1970-1975 conform documentelor de arhiva
4.2.	Datare prin perioade	Sec. XIX
4.3.	Datare prin intervale de date	-
4.4.	Datare precisă	-

### 5.ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	<p>La 30 octombrie 2016, cu amabilitatea fostului jurist Nicolae Stoichitescu s-a reconstituit planul fostei case a Ecobicioaii, cunoscuta astăzi drept casa de lemn Elisaveta Rasoveanu, ce a dăinuit, potrivit surselor de arhivă, până în anul 1970-1975 și preciza :<i>"Nu stia nici bunicul, Constantin Ecobici, când a fost făcută. Era clădită din bârne de stejar cioplite cu secura. Avea: o camera - <b>odaia</b> de locuit, în spre pădure, cu dimensiunile 5/4m, o alta camera – <b>camita</b> – în care era <b>corlata cu vatra pentru foc</b>, cu firida în perete pentru a încălzi și soba. Soba avea tavan, camita nu avea decât o grînda de care era fixat lantul în care se atârna caldărușă pentru mamaligă. La intrarea în <b>tarnat</b> era o piatră plată, mare și roșie-scara-adusă din Valea Nreaga, căci numai acolo se</i></p>
------	---------	--

		gasea piatra cu o nunanta rosie. La capatul tarnatului era <b>curuiacul</b> , spatiul neinchis, sub acoperisul casei cu cateva culmi adapost pentru cele circa 20 gaini. In soba erau doua paturi de scanduri cu picioare batute in pamant. In unu dormea muma, Rusalina Ecobici si tata, iar in celalalt, bunicul, Constantin Ecobici". Si continua „in pod, care era numai deasupra odaii de locuit, vara se adapostea canepa facuta manunchi pentru uscat pregatindu-o pentru murat. Toamna se urcau porumbii, ceapa, usturoiul, sirurile de ciuperci uscate si oalele mai cu poame.”
5.2.	Autor	-
5.3.	Comanditar	-
5.4.	Ctitor	-
5.5.	Meşter	-
5.6.	Pictor	-

## 6.DESCRIERE


6.1.	Zona	Imobilul este situat in zona adiacenta centrului satului Arcani.
6.2.	Elemente de peisaj cultural şi natural	-
6.2.1.	Peisaj cultural	-
6.2.2.	Peisaj natural	-
6.3.	Categoria de arhitectură	Arhitectura civila
6.3.1.	Funcţiunea actuală	Casa, monument istoric, nu mai exista.
6.3.2.	Funcţiunea anterioară	Locuire
6.4.	Descriere obiectiv individual	
6.4.1.	Plan	Potrivit documentelor de arhiva, planul casei era compus din: “o camera - <b>odaia</b> de locuit, in spre padure, cu dimensiunile 5/4m, o alta camera – <b>camita</b> – in care era <b>corlata cu vatra pentru foc</b> , cu firida in perete pentru a incalzi si soba. Soba avea tavan, camita nu avea decat o grinda de care era fixat lantul in care se atarna caldarusă pentru mamaliga. La intrarea in <b>tarnat</b> era o piatra plata, mare si rosie-scara-adusa din Valea Nreaga, caci numai acolo se gasea piatra cu o nunanta rosie. La capatul tarnatului era <b>curuiacul</b> , spatiul neinchis, sub acoperisul casei cu cateva culmi adapost pentru cele circa 20 gaini. In soba erau doua paturi de scanduri cu picioare batute in pamant. In unu dormea muma, Rusalina Ecobici si tata, iar in celalalt, bunicul, Constantin Ecobici". Si continua „in pod, care era numai deasupra odaii de locuit, vara se adapostea canepa facuta manunchi pentru uscat pregatindu-o pentru murat. Toamna se urcau porumbii, ceapa, usturoiul, sirurile de ciuperci uscate si oalele mai cu poame.”
6.4.2.	Fatade	-
6.4.3.	Formă acoperiş	-
6.4.4.	Extinderi	-
6.4.5.	Anexe	-
6.5.	Structură	-

6.6.	Materiale de construcție	lemn
6.6.1.	Materiale de construcție acoperiș	șindilă
6.7.	Tehnici de construcție	Tehnici tradiționale
6.8.	Încadrare stilistică	-
6.9.	Înscriptii	-


## 7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Variatatea opțiunilor de lucru și a confortului crescut din orașe a dus la accentuarea migrării populației rurale către urban, în defavoarea dezvoltării și chiar a conservării spațiului rural. Astfel că moștenirea imobiliară lăsată din generație în generație și-a pierdut valoarea prin degradare, accentuată de factori naturali și antropici, prin "modernizări". Așadar, treptat, casele neîntreținute sau casele care nu asigurau confortul modern nu au mai prezentat interes, iar degradarea a dus la dispariția acestora din peisajul rural în momente/dăți greu de precizat sau estimate. Acest lucru este valabil și pentru CASA DE LEMN ELISAVETA RASOVEAU, care și-a pierdut statutul de monument istoric pentru că aceasta a dispărut, potrivit surselor de arhivă, între anii 1970-1975.
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	-
7.3.	Riscuri/amenințări	Nu
7.3.1.	Eroziune	Nu
7.3.2.	Înundații	Nu
7.3.3.	Alunecări de teren	Nu
7.3.4.	Agricultură	Nu



## 8. DOCUMENTARE

08.01.15	Bibliografie	Monografia istorico-etnografică a comunei Arcani – județul Gorj
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	Nu s-au găsit
8.3.	Hărți, planuri, desene	 <p>Casa Rusălinii Geobiciroia</p> <p>Legenda: A – Soba (camera de locuit) B – Camină</p>



		<p>C - Târnațul</p> <p>D - Curuiacul gainilor</p> <p>E – Scara- o piatra</p> <p>1 - Patul pentru muma si tata</p> <p>2 – Patul pentru bunicul</p> <p>3 – Masa scunda, rotunda</p> <p>4 – Scaunelele</p> <p>5 – Carlota cu vatră și lanțul pentru căldare</p> <p>6 - Putina pentru prune si comina</p> <p>7 – Putina pentru varza</p> <p>8 – Hârdaiele si borcanele de pamant pentru muraturi.</p>
8.4.	Fotografii	



8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	-
8.4.3.	Fotografii alb-negru	-
8.4.4.	Fotografii color	
8.5.	Atestare documentară	Inc.sec.XIX

## 9.NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică - A - B	B
9.2.	Categoria după natura obiectivului - I - II -III - IV	II
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	<b>LMI 2015: GJ-II-m-B-09208</b>
9.5.	Reglementări urbanistice	Conform regulament P.U.G. în vigoare

## 10.INVENTARIERE

10.1.	Institutia în cadrul căreia s-a redactat fișa	S.C. ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE S.R.L
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	Arh.Severică Mitache Carh. urb. Angela Bușcă
10.2.1.	Nume	Mitache
10.2.2.	Prenume	Severică
10.2.3.	Calitatea acestuia	Specialist MCC nr. 318S Specialist RUR – F6
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului institutiei în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	2019