


8.5.	Atestare documentară	Sec.XIX
------	----------------------	---------

9.NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică - A - B	B
9.2.	Categoria după natura obiectivului - I - II - III - IV	II
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	LMI 2015: GJ-II-m-B-09391
9.5.	Reglementări urbanistice	Conform regulament P.U.G. în vigoare

10.INVENTARIERE

10.1.	Instituitia în cadrul căreia s-a redactat fișa	S.C. ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE S.R.L
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	Arh.Severică Mitache Carh. Urb. Angela Bușcă
10.2.1.	Nume	Mitache
10.2.2.	Prenume	Severică
10.2.3.	Calitatea acestuia	Specialist MCC nr. S - 318 Specialist RUR – F6
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului institutiei în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	2019