

Fisa 6. CASA 3



<b>IDENTIFICARE</b>		
<b>1. Adresa postala:</b> sat Arcani, comuna Arcani		<b>2. Corp de cladire:</b> principal
<b>3. REGIM JURIDIC DE PROTECTIE</b>		
3.1. Casa		
3.2. Nu este componenta a unei zone protejate		-
3.3. Observatii		-
<b>4. Regim de proprietate:</b> Domeniu privat		
<b>5. FUNCȚIUNE;UTILIZARE:</b> LOCUIRE		
<b>6. INF. RELEVANTE PTR. REGLEMENTARILE DE INTERVENTIE:</b>		
6.1. Planuri istorice / Studii de specialitate / Relevu / relevee din anul / anii (daca exista): nu		
6.2. Inspecția vizuala (2019): arhitect Severică Mitrache		
6.3. Datare: inc. de sec XX		
<b>7. ASPECTE RELEVANTE PENTRU REGLEMENTARILE DE INTERVENTIE (RLU)</b>		
	Existent	Recomandări
7.1. Arhitect.	<b>Tip construcție:</b> Parter	
	<b>Materiale de construcție:</b> caramida/lemn/piatra	<b>Invelitoare :</b> Tigla <b>Sarpanta :</b> lemn
	<b>Valoare arhitecturala:</b> Mare	
7.2. De detal.	<b>Finisaje:</b> tencuiala/vopsitorie/zugraveala/etc	Intretinere
	<b>Decoratii:</b>	
	<b>Inscriptii:</b> -	
7.3. St. fizica	Buna	
7.4. Valoare culturala complexa: mare		
<b>8. INTERVENTIE RECOMANDATĂ PENTRU PĂSTRAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE</b>		
8.1. Cladire		<b>restaurare si intretinere</b>
8.2. fatade spatii publ.		-
8.3. fatade spatii priv.		-
8.4. curte		-

**9. Observatii:** Casa are o arhitectura tipica pentru zona din care face parte

**10. Data:** 2019